

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$



- 1 *Размеры для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

					ЛДМ 01.02.001				
					вал с червячной передачей	Лист	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:5	
Разраб.	Лукавенко Д.М.								
Пров.	Пичахча С.В.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1		
						Polytech Voltage Machine			
Н. контр.									
Утв.									

Копировал

Формат А3

Файл: вал с червяком